



CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 248/2012  
Processo de Licitação: 248/2012  
Data do Processo: 16/07/2012

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Alvorindo Polo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 248/2012
- b) Licitação Nr.: 137/2012-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 20/08/2012
- e) Objeto da Licitação: Contratação para fornecimentos de peças se serviços necessários ao conserto do Caminhão MB L1620, ano 2006, placas INK5076 e MB1518, ano 1989, placas IBM4450, utilizados junto a SMOVU, nos serviços do interior.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Santo Augusto, 20 de Agosto de 2012.



CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 248/2012  
Processo de Licitação: 248/2012  
Data do Processo: 16/07/2012

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**LOTE: 1**

**HILDO ROQUE GOTTERT (6464)**

|   |  |    |      |        |          |          |
|---|--|----|------|--------|----------|----------|
| 1 | Peças necessárias ao conserto do caminhão MB L1620, placas INK 5076, conforme segue: | Un | 1,00 | 0,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|   | - Buchas de mola dianteira (bronze) - 06 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Pinos de mola dianteira (original) - 06 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Chavetas das molas dianteiras - 06 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Porcas das chavetas - 06 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Graxeiras dos pinos - 06 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Arruelas de encosto - 12 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Algemas de mola dianteira - 02 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Tirante do espelho lado direito - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Manopla da alavanca - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Coxins do descarga - 04 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Porcas dos coxins - 08 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Arruelas lisas - 08 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Arruelas de pressão - 08 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Kit estabilizador dianteiro - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Buchas dos tirantes - 08 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Filtro APU - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Filtro do diesel - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Filtro racor - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Desencravante - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Junta da tampa do diferencial - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Adesivo para juntas - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Braçadeiras plásticas - 20 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Lente sinaleira traseira - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Lâmpada para sinaleira - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Satélite - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Planetária - 02 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Cruzeta - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Junta - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Óleo diferencial - 11 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Cola - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Rolamento lateral - 02 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Rolamento da ponta - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Encosto da coroa - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Arruela satélite - 04 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Arruela planetária - 02 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Arruela cubo campana - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Arruela ajuste campana - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Arruela ajuste - 01 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Conexões do ar - 02 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Grampos das portas - 32 un   |    |      |        |          |          |
|   | - Rolamento do cardan - 01 un  |    |      |        |          |          |
|   | - Porca do cardan - 01 un  |    |      |        |          |          |

Santo Augusto, 20 de Agosto de 2012.



CNPJ: 87.613.105/0001-02  
 Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
 C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 248/2012  
 Processo de Licitação: 248/2012  
 Data do Processo: 16/07/2012

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**LOTE: 1**

**HILDO ROQUE GOTTERT (6464)**

|   |   |    |      |        |          |          |
|---|---|----|------|--------|----------|----------|
| 2 | Serviços necessários ao conserto do caminhão MB L1620, placas INK 5076, conforme segue:<br>- Mão de obra molas dianteiras<br>- Mão de obra descarga<br>- Mão de obra estabilizador dianteiro<br>- Mão de obra tirantes tração e truck<br>- Mão de obra vazamento diferencial<br>- Mão de obra instalar star diagnosis<br>- Mão de obra revisar parte elétrica/eletrônica e substituir conjunto de chicotes<br>- Mão de obra efetuar regulagens/parametrização e eliminar falhas<br>- Mão de obra sistema de alimentação<br>- Mão de obra cardan<br>- Mão de obra diferencial<br>- Mão de obra mecânica. | Un | 1,00 | 0,0000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|---|---|----|------|--------|----------|----------|

**Total do Fornecedor: 8.000,00**

**LOTE: 2**

**VEÍCULOS ALVORADA LTDA. (9911)**

|   |   |    |      |        |        |        |
|---|---|----|------|--------|--------|--------|
| 3 | Peças necessárias ao conserto do Caminhão MB 1518, placas IBM 4450, conforme segue:<br>- Rolamento do cardan - 01 un<br>- Pino de centro - 01 un<br>- Mola recondicionada - 01 un<br>- Mola mestre - 01 un<br>- Silicone - 01 un  | Un | 1,00 | 0,0000 | 444,00 | 444,00 |
| 4 | Serviços necessários ao conserto do Caminhão MB 1518, placas IBM 4450, conforme segue:<br>- Serviço de conserto da cruzeta<br>- Serviço de solda e reforço do chassis<br>- Serviço de solda do suporte do tirante<br>- Serviço de solda do suporte da tomada de força<br>- Serviço de torno do cardan<br>- Serviço de desmontagem e montagem da caixa de câmbio | Un | 1,00 | 0,0000 | 940,00 | 940,00 |

**Total do Fornecedor: 1.384,00**

**Total Geral: 9.384,00**

Santo Augusto, 20 de Agosto de 2012.